

पत्रांक 58 /

कार्यालय, अग्निशामालय पदाधिकारी, पटना।

प्रेषक,

अग्निशामालय पदाधिकारी,  
पटना।

सेवा में,

प्राचार्य,  
मगध महिला महाविद्यालय,  
नॉर्थ गॉंधी मैदान, पटना।

दिनांक 24.02.2020

प्रसंग—

आपका पत्रांक P/MMC/82 दिनांक 20.02.2020

विषय :—

मगध महिला महाविद्यालय, पटना के भवनों में अधिष्ठापित अग्नि सुरक्षा एवं बचाव हेतु संस्थापित किये गये अग्निशमन यंत्रों/व्यवस्थाओं के जाँच के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में मगध महिला महाविद्यालय, पटना के भवन में संस्थापित किये गये अग्निशमन यंत्रों/व्यवस्थाओं को निरीक्षण किया गया जिसका विवरणी इस प्रकार है:—

01. मगध महिला महाविद्यालय, पटना के भवनों तक अग्निशमन वाहन जाने का रास्ता सुगम है।
02. अग्नि निवारण हेतु पर्याप्त मात्रा में ए0बी0सी0, सी0ओ0टु0, क्लीन एजेन्ट टाईप एस्टिंग्यूसर लगाया गया है जो सक्रिय अवस्था में है।
03. प्रयोगशाला में सही मानक का फायर एस्टिंग्यूसर क्रियाशील अवस्था में संस्थापित है।
04. कार्यालय, कम्प्युटर कक्ष, एवं पुस्तकालय में सही मानक का एस्टिंग्यूसर लगाया है, जो क्रियाशील अवस्था में है।
05. भवनों में की गई विद्युत वायरिंग कभरयुक्त है तथा विद्युत पैनल बोर्ड के समीप सही मानक सी0ओ0टु0 टाईप का एस्टिंग्यूसर रखा गया है जो सक्रिय अवस्था में है।
06. भवनों में बनाई गई सिढियों कम घुमावदार एवं बाधारहित रखा गया है, जो अग्नि सुरक्षा के लिए उत्तम है।
07. भवनों में कार्यरत सभी कर्मी अग्निशमन व्यवस्था से अवगत है, तथा उपयोग करने की जानकारियाँ प्राप्त है।

भवनों में संस्थापित किये गये एस्टिंग्यूसर का संधारण आइ0 एस0 15683/2006 के अनुसार करेगे। उचित संधारण के अभाव में यंत्र खराब हो सकते हैं, जिसकी जिम्मेवारी प्रबंधन समिति की होगी। अभी मगध महिला महाविद्यालय, पटना के भवनों में किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था संतोषजनक है। भवनों का विद्युत लोड की जाँच संक्षम प्राधिकार से कराया जाना एवं भवनों में फायर एलार्म सिस्टम, फायर बकेट संस्थापित कराना आवश्यक होगा। प्रबंधन समिति को समय-समय पर फायर मॉक ड्रिल करने का सुझाव दिया गया एवं अग्निशमन यंत्रों की जाँच प्रत्येक वर्ष कराना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

  
24.02.2020

अग्नि शामालय पदाधिकारी  
— पटना